

油水分離槽の清掃を…



現在、熊本県下の認証工場は約 1600 か所（指定工場を含む。）あります。各工場で洗車等を行う場合、油分流失を防ぐための「油水分離槽」の設置が市町村の条例等で定められていますが、長年の使用により、汚泥等がたまり、その機能が低下している場合があります。

整備工場が、近隣地域住民との関係を踏まえ、環境保全を行うことは重要だと考えられますので、油水分離水槽設備をお持ちの方は、今一度確認をして頂き、汚泥がたまっている場合は、清掃をお願い申し上げます。